


D. 29 c 34

وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي

الهيئة القومية للإستشعار من البعد
وعلم الفضاء

34


جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم



أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

١٩٩٧

30/4/1998



وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

الهيئة القومية للإستشعار من البعد
وعلوم الفضاء

جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم

HBRC

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing & Building National Research Center

Since 1954

القاهرة - ١٩٩٧

الهيئات المشاركة والفرق البحثية

١ - الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء



أ. دكتور/ محمد عادل يحيى
أ. دكتور/ ماجد لطفي الركابى
دكتورة/ هدى محمد أنسى
مهندس/ بلال صلاح الدين الليثى
دكتور/ مرسى أحمد مرسى
باحث مساعد/ محمد نجيب حجازى
باحث مساعد/ السيد على هرماس

٢ - الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية



جيولوجى/ جابر محمود نعيم
جيولوجى/ محمد الحناوى
جيوفيزيقي/ بهاء الدين الحكيم
دكتور/ أحمد سويدان
دكتور/ زينهم الألفى

٣ - الهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمرانى



HBRC
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing & Building National Research Center
Since 1954

أ. دكتورة/ أميمة أحمد صلاح الدين
أ. دكتور/ عادل الملوانى
أ. دكتور/ عبد القادر جلال الفولى
أ. دكتور/ على محمد شرارة
أ. دكتور/ على أيمن عبد المنعم

٤ - قسم الجيولوجيا - كلية العلوم - جامعة عين شمس



أ. دكتور/ عادل مصطفى رمضان
دكتور/ سمير عبد التواب
مراجعة:
أ. دكتور/ حسن على العتـر

تقديم

ظهر الأمتداد العمراني بمنطقة المقطم من نهاية الستينات وصاحب ذلك تنفيذ عناصر التنمية الأساسية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهربي وغيرها، وكنتيجة لعدم الدراية الكافية في تلك الأيام بمشاكل الأمتداد العمراني في المناطق الصحراوية المتاخمة لوادي النيل وخصوصا الأمتداد علي الأحجار الجيرية المنتشرة علي جانبي الوادي ظهر كثير من المشاكل التي نعاني منها حتي الآن .

ومن ثم كثرت الدراسات المهمة بالموضوع من الجهات المعينة بالدولة من هيئات بحثية وجامعات نذكر منها علي وجه الخصوص الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، الهيئة العامة لبحوث الأسكان والبناء والتخطيط و الهيئة القومية للأستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بجانب الكثير من الدراسات الجامعية علي هيئة بحوث ورسائل علمية . وظهر واضحا أن متخذ القرار يحتاج الي تكامل هذه الأعمال في شكل تنفيذي موحد يساعد في اتخاذ ودعم القرار .

يعتبر هذا العمل هو باكوره هذا التعاون بين مجموعة من الهيئات والباحثين ، حيث أن مرحلته الأولى تضمنها تشخيص للمشاكل الطبيعية والصناعية تحت عنوان "جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم" أما المرحلة الثانية المتوقع لها منتصف عام ١٩٩٨ بأن الله فتتضمن الحلول المتوقعه لهذه المشاكل تحت عنوان "المقطم -المشكلة والحل" ولتحديد هذه المخاطر تم تجميع دراسات جيولوجية وجيوهندسية وجيوفيزيقيه - حيث أنه من المعروف أن جبل المقطم يتميز بصخور جيريه متبادله مع صخور طفليه كذلك تتأثر الهضبة العليا لجبل المقطم ببعض التراكيب الجيولوجيه الكبيرة والصغيرة . ونتج عن البناء في هذه البيئه كثير من المشاكل والتي تم تصنيفها في هذه الدراسه الي : (أ) مشاكل طبيعة بسبب الصخور - انسياب الطفله - المنحدرات - السيول الخ ؛ (ب) مشاكل صناعية كان للإنسان يد عليا فيها مثل سوء الصرف الصحي - البناء العشوائي - تلوث البيئه ... الخ ، ولاشك أن التعرف وتحديد هذه المشاكل هو الطريق الأول للمعالجة الصحيحه .

لذلك فقد ساهم في تنفيذ هذه الدراسة بجانب باحثي الهيئة وخبرائها نخبة متميزة من العلماء والمهندسين من الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وجامعة عين شمس (قسم الجيولوجيا) والهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني . وهذا يمثل رمزا للتعاون البناء بين هيئات ومعاهد البحث العلمي والجامعات تنفيذا لسياسة الدولة في هذا الشأن .

المحتويات

الصفحة

أ
ب
ز
ط

تقديم
المحتويات
الجداول
الأشكال

الباب الأول: المقدمة (هيئة الاستشعار من البعد)

مقدمة

الدراسات السابقة

١- دراسات التي قامت بها الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

٢- الدراسات التي قامت بها الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية.

٣- الدراسات التي قامت بها الهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني.

٤- الدراسات التي قام بها قسم الجيولوجيا - كلية العلوم - جامعة عين شمس

هدف الدراسة:

١- المدخلات

٢- المخرجات

وسائل وطرق الدراسة

الباب الثاني: جيومورفولوجية جبل المقطم (هيئة الاستشعار من البعد)

مقدمة

وصف الهضبة

شبكة وديان جبل المقطم

هضاب جبل المقطم

١- هضبة المقطم السفلي

٢- هضبة المقطم الوسطي

٣- هضبة المقطم العليا

أ - الهضبة العليا الشمالية

ب- الهضبة العليا الجنوبية

الانحدارات

١- ثبات المنحدرات

٢- منحدرات جبل المقطم

أ - منحدر طبقة عين موسى

ب- منحدر وحدة الصخور الفتاتية الوسطي

ج- منحدر وحدة الصخور الدولوميتية الوسطي

د - منحدر وحدة الصخور الفتاتية السفلي

٣ - المنحدرات الشمالية الغربية للهضبة

٤ - المنحدرات الشمالية الشرقية للهضبة

٥ - المنحدرات الجنوبية الغربية للهضبة

٦ - المنحدرات الجنوبية للهضبة

الباب الثالث: التتابع الطبقي العام لجبل المقطم
مقدمة

التتابع الطبقي العام لجبل المقطم وما حوله
الحقب الرباعي

- ١- عصر الأوليجوسين
أ - مكون الجبل الأحمر
٢- عصر الأيوسين العلوي
أ - مكون المعادي
ب- مكون الجيوشي
٣- عصر الأيوسين الأوسط
التتابع الطبقي بالهضاب الثلاثة
١- الهضبة العليا:
أ - تكوين الجبل الأحمر
ب - تكوين المعادي
٢ - الهضبة الوسطى:
أ - حجر البناء العلوي
ب - تكوين الجيوشي
٣ - الهضبة السفلى:
أ - صخور الجيزاهنسيس
ب - حجر البناء العلوي

الباب الرابع: التتابع الطبقي التفصيلي لجبل المقطم
مكون المقطم

- ١ - عضو حجر البناء السفلي
٢ - عضو الجيزاهنسيس
٣ - عضو حجر البناء العلوي
مكون الجيوشي
مكون المعادي
١- وحدة الصخور الفتاتية السفلي
٢- وحدة الصخور الدولوميتية السفلي
٣- وحدة الصخور الفتاتية الوسطى
٤- وحدة الصخور الدولوميتية العليا
٥- وحدة الحجر الفتاتية العليا
أعمال الحفر (التتابع الطبقي تحت سطحي):
١- البئر M1 (الهضبة العليا)
٢- البئر M2 (الهضبة الوسطى)
٣- البئر M3 (الهضبة السفلى)

الباب الخامس: السحنات الترسيبية الدقيقة لجبل المقطم
مكون المقطم

- ١- وحدة صخور الجيزاهنسيس
٢- وحدة حجر البناء العلوي
مكون الجيوشي
مكون المعادي

الباب السادس: التحاليل المعدنية واختبارات الضغط والانتفاش
لصخور جبل المقطم

(هيئة المساحة الجيولوجية)
(هيئة بحوث الإسكان)

- التحاليل المعدنية
١- وحد صخور الجيزاهنسيس
٢- وحدة حجر البناء العلوي
٣- مكون الجيوشي
٤- مكون المعادي
اختبارات الضغط والانتفاش
١- عينات اختبار الضغوط للأحجار الجيرية
٢- دراسة قياس حجم انتفاخ طبقات الطفلة
دراسات الهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني
١- جمع العينات وإعدادها
٢- التركيب المعدني
٣- التحليل الكيميائي للأملاح قابلة الذوبان في الماء
٤- الخواص الطبيعية والميكانيكية
٥- طبيعة التربة في منطقتي منشأة ناصر والدويقة

الباب السابع: الدراسات الجيوفيزيائية لجبل المقطم

- قياسات جيوفيزياء الآبار
١- العمل الحقل
٢- القياسات الجيوفيزيائية داخل الآبار
٣- طريقة الإشعاع
أ- قياس إشعاع جاما الطبيعي
ب- طريقة أشعة جاما - جاما (طريقة الكثافة)
٤- الطرق الكهربائية
٥- طريقة المقاومة الكهربائية الظاهرية
٦- طريقة الجهد الذاتي الكهربائي
٧- تفسير القياسات الجيوفيزيائية للآبار
أ- القطاع الليثولوجي للآبار
ب- مضاهاة تحت سطحية بين الآبار
ج- الخواص البتروفيزيائية للصخور المختزقة بالآبار
د- مناطق تداخلات الطفلة والتشققات بالحجر الجيري بالآبار
هـ- الاستنتاجات

- الدراسات الجيوفيزيائية
١- حجم العمل
٢- النتائج والتفسير
القياسات الرادارية
أ- تفسير القياسات الرادارية

٢١٦
٢٢٢
٢٢٨
٢٣٠
٢٣٠
٢٣٢
٢٣٤
٢٣٤
٢٣٤
٢٣٧
٢٣٩
٢٤٢
٢٥٢

- ٣- تراجع حافة الهضبة
٤- الانهيارات الأرضية
٥- السيول وهطول الأمطار
٦- الكهوف
٧- انهيار الطرق
عوامل الخطورة وعلاقتها بالتزان الهضبة
١- تأثير الماء
٢- الاهتزازات (أثر تفجيرات المحاجر)
٣- المنشآت في منطقتي ناصر والدويقة
تحليل أسباب التصدعات بين الظروف المحيطة وطبيعة الجبل
الخلاصة والاستنتاج

الباب الحادي عشر: الخلاصة

الباب الثاني عشر: التقارير والمراجع العلمية

(هيئة الاستعمار من العدد)
(هيئة المساحة الجيولوجية)
(جامعة عين شمس)

الباب الثامن: التراكيب الجيولوجية العامة لجبل المقطم

١٥٨
١٦٢
١٦٦
١٦٦
١٦٧
١٦٧
١٦٩
١٧٢
١٧٣
١٧٣
١٧٤
١٧٤
١٧٤
١٧٤
١٧٤
١٨١
١٨٥

التراكيب التكتونية
التراكيب الغير تكتونية
البنية التركيبية التفصيلية لجبل المقطم

- ١- التطبيق
٢- الطي
٣- الفوالق
أ - الفوالق ذات الاتجاه شمال غرب - جنوب شرق
ب- الفوالق ذات الاتجاه شمال شرق - جنوب غرب
ج- الفوالق ذات الاتجاه شمال - جنوب
٤- الفواصل والكسور
أ - الاتجاه شرق - غرب
ب- الاتجاه غرب شمال غرب - شرق جنوب شرق
ج- الاتجاه شمال - جنوب
د- الاتجاه شمال غرب - جنوب شرق
دراسة البنية التركيبية التفصيلية للأحياء والمناطق بجبل المقطم
١- منطقة الدويقة - فندق بلير
٢- منطقة فندق بلير - فندق المقطم العالمي
٣- منطقة فندق المقطم العالمي - مساكن إيواء الزلازل

(هيئة المساحة الجيولوجية)

الباب التاسع: غطاء الأرض - استخدام الأرض بجبل المقطم


١٩٥
١٩٥
١٩٦
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٨

- غطاء أرض جبل المقطم
١- أرض جبلية
٢- المباني والمنشآت
٣- الطرق
٤- حدائق وأشجار
٥- المحاجر
٦- أرض تقسيم بناء

الباب العاشر: المخاطر في جبل المقطم

٢٠٠
٢٠١
٢٠١
٢٠٣
٢٠٥
٢٠٩
٢٠٩
٢١٠
٢١٠
٢١٠
٢١١
٢١٤

- عوامل الخطورة
١- العوامل الطبيعية
٢- العوامل الصناعية
مناطق الخطورة (عام)
الدراسة التفصيلية للمخاطر في جبل المقطم
درجات الخطورة المتوقعة
١- خطورة من الدرجة الأولى
٢- خطورة من الدرجة الثانية
٣- خطورة من الدرجة الثالثة
أنواع وأماكن الخطورة
١- سقوط الأحجار
٢- الانزلاقات الصخرية



الجدول


رقم الجدول	صفحة
١-٤	٧٩ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لوحدة صخور الجيزاهنسيس
٢-٤	٨٠ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لوحدة (عضو) البناء العلوي عند الطريق الصاعد بمنطقة الإذاعة
٣-٤	٨٤ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لمكون الجيوشي عند الطريق الصاعد بمنطقة الإذاعة
٤-٤	٩٣ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لمكون المعادي عند الطريق الصاعد بمنطقة الإذاعة
٥-٤	٩٤ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لمكون المعادي عند الطريق غرب فندق المقطم
٦-٤	٩٧ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لمكون المعادي شرق فندق المقطم العالمي
٧-٤	١٠٦ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لوحدة الصخور الدولوميتية العليا - الحائط المنهار
٨-٤	١٠٧ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لوحدة الصخور الدولوميتية العليا - الدويقة
٩-٤	١٠٨ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لوحدة الصخور الدولوميتية العليا - فندق المقطم
١٠-٤	١٠٩ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لوحدة الصخور الدولوميتية العليا - داخل الهضبة
١١-٤	١١٠ الوصف الصخري والتتابع الطبقي لوحدة الصخور الفتاتية العليا - (شرق مدينة البترول)
١٢-٤	١١٤ العينات اللبية ونسبة الاسترداد (M١)
١٣-٤	١١٥ العينات اللبية ونسبة الاسترداد (M٢)
١٤-٤	١١٦ العينات اللبية ونسبة الاسترداد (M٣)
١٥-٤	١١٧ الوصف الجيولوجي للجسة رقم (M١)
١٦-٤	١١٩ الوصف الجيولوجي للجسة رقم (M٢)
١٧-٤	١٢٠ الوصف الجيولوجي للجسة رقم (M٣)
١-٥	١٢١ السحنات الترسيبية الدقيقة لوحدة صخور الجيزاهنسيس
٢-٥	١٢٢ السحنات الترسيبية الدقيقة لوحدة حجر البناء العلوي
٣-٥	١٢٣ السحنات الترسيبية الدقيقة لتكوين الجيوشي
٤-٥	١٢٤ السحنات الترسيبية الدقيقة لتكوين المعادي
١-٦	١٢٧ تحليل نصف كمي لعينات من صخور وحدة الجيزاهنسيس وحجر البناء العلوي بمنطقة الانهيار بعزبة الزبالين
٢-٦	١٢٧ تحليل نصف كمي لعينات من مكون الجيوش بالطريق الصاعد الي هضبة المقطم
٣-٦	١٢٨ تحليل نصف كمي لعينات من مكون المعادي بمنطقة الرزاز بالدويقة
٤-٦	١٢٩ انتفاخ الطفلة في طبقات الهضبة العليا
٥-٦	١٢٩ انتفاخ الطفلة في طبقات الهضبة السفلي
٦-٦	١٣٠ مقاومة الضغط (كجم/سم ^٢) لمنطقة الهضبة العليا
٧-٦	١٣٢ مقاومة الضغط (كجم/سم ^٢) لمنطقة الهضبة الوسطي
٨-٦	١٣٣ مقاومة الضغط (كجم/سم ^٢) لمنطقة الهضبة السفلي
٩-٦	١٣٧ النسب للأملاح القابلة للذوبان في الماء من عينات الرسوبيات بهضبة المقطم

الأشكال

الصفحة

رقم الشكل	الصفحة
١-١	١
٢-١	٧
١-٢	١٦
٢-٢	١٧
٣-٢	١٨
٤-٢	٢٠
٥-٢	٢١
١-٢-٢	٢٣
٢-٢-٢	٢٤
٣-٢-٢	٢٥
٤-٢-٢	٢٦
٥-٢-٢	٢٧
٦-٢-٢	٢٨
٧-٢-٢	٢٩
٨-٢-٢	٣٠
٩-٢-٢	٣٢
١٠-٢-٢	٣٦
١١-٢-٢	٣٦
١-١٢-٢	٣٩
٢-١٢-٢	٤٠
٣-١٢-٢	٤١
٤-١٢-٢	٤٢
٥-١٢-٢	٤٣
٦-١٢-٢	٤٤
٧-١٢-٢	٤٥
٨-١٢-٢	٤٧
٩-١٢-٢	٤٨
١٠-١٢-٢	٥١
١١-١٢-٢	٥٢
١٢-١٢-٢	٥٣

١٠-٦	١٣٨	الخواص الطبيعية والميكانيكية لعينات الحجر الجيري بالمقطم
١١-٦	١٣٨	نتائج التوزيع الحجمي للحبيبات لعينات الطفلة
١٢-٦	١٣٩	نتائج تحديد نسبة حد السيولة وحد اللدونة وحد الاتكماش والانتفاش الحر لعينات الطفلة بمنطقة الحرفيين - الدويفة
١-٧	١٤٧	القطاع الجيولوجي للبنى (M1) بهضبة المقطم العليا والمستنتج من قياسات جيوفيزياء الآبار
٢-٧	١٤٩	القطاع الجيولوجي للبنى (M2) بهضبة المقطم الوسطي والمستنتج من قياسات جيوفيزياء الآبار
٣-٧	١٤٩	القطاع الجيولوجي للبنى (M3) بهضبة المقطم السفلي والمستنتج من قياسات جيوفيزياء الآبار
٤-٧	١٥٠	الخواص البترولوجية للوحدات الصخرية المخترقة بآبار الدراسة
٥-٧	١٥١	مقارنة بين نتائج الحفر الآلي وقياسات جيوفيزياء الآبار (M1)
٦-٧	١٥١	مناطق التشققات - التكهفات داخل آبار الدراسة (M2)
١-٨	١٥٩	بيانات الصدوع العادية التي تؤثر في صخور جبل المقطم
٢-٨	١٩٣	الإجهادات السائدة للكسور والفواصل والشقوق في منطقة فندق المقطم - مساكن الإيواء الزلزالي



١١٢	كهف في أحد الفواصل بطبقة عين موسى	٢٤-٤
١١٢	فواصل أفقية ورأسية	٢٥-٤
١١٣	التغير السحني في طبقة عين موسى	٢٦-٤
١١٣	الاتصال الأفقي والرأسي لوحدة الصخور الدولوميتية	٢٧-٤
١١٣	كهف يبين وحدة الصخور الدولوميتية ووحدة الصخور الفتاتية	٢٨-٤
١١٣	سطح عدم توافق بين وحدة الصخور الدولوميتية العليا ووحدة الصخور الفتاتية العليا	٢٩-٤
١١٣	سطح عدم توافق بين وحدة الصخور الدولوميتية العليا ووحدة الصخور الفتاتية العليا يظهر فيه تأثير مياه الصرف الصحي	٣٠-٤
١٣٥	صورة توضح مواقع العينات التي تم جمعها من جبل المقطم	١-٦
١٤٣	خريطة موقع توضح مواقع الآبار والجسات الكهربائية والرادارية	١-٧
١٦٠	خريطة جيولوجية تركيبية	١-٨
١٦١	قطاعات جيولوجية لجبل المقطم	٢-٨
١٥٩	تكوين طية أحادية الميل في الصخور اللدنة	٣-٨
١٦٢	شكل نقطي لعدد ٨٢٣ فاصل في صخور الأيوسين العلوي	٤-٨
١٦٢	شكل وردي لعدد ١٧٠٠ فاصل في طبقة عين موسى	٥-٨
١٦٣	خريطة تفصيلية جيولوجية لوادي البلالية	٦-٨
١٦٣	صورة حقلية تبين نطاق الخلخلة شمال جبل المقطم	٧-٨
١٦٤	صورة حقلية تبين عدد من مخاريط الطفلة	٨-٨
١٦٤	خريطة حقلية تبين إزاحة طبقة عين موسى	٩-٨
١٦٥	الإزاحة في طبقة عين موسى بوادي البلالية	١٠-٨
١٦٦	مجسم كروكي يبين الإزاحة الرأسية وتكوين الهضاب	١١-٨
١٦٨	خريطة للفوالق بجبل المقطم	١٢-٨
١٦٧	شكل وردي للفوالق بجبل المقطم	١٣-٨
١٧٣	شكل وردي للفواصل والكسور	١٤-٨
١٧٨	أشكال وردية للفواصل والصدوع بمنطقة الدويقة - فندق بلير	١٥-٨
١٨٠	شكل وردي للفواصل بوحدة الجيزاهنسيس بمنطقة طري نرش اكسبريس	١٦-٨
١٨٠	شكل وردي للفواصل بوحدة الجيزاهنسيس الحائط المنهار	١٧-٨
١٨٠	شكل وردي للفواصل بوحدة حجر بناء العلوي - محطة التليفزيون	١٨-٨
١٨٠	شكل وردي للفواصل بوحدة حجر بناء العلوي - الحائط المنهار	١٩-٨
١٨٠	شكل وردي للفواصل بتكوين المعادي - الرزاز - الحرفيين	٢٠-٨
١٨٠	شكل وردي للفواصل بتكوين المعادي - فندق بلير	٢١-٨
١٨٣	صورة تبين كسور مائلة وأفقية وأخرى لها شكل V في طبقة عين موسى المكونة لسطح الهضبة العليا	٢٢-٨
١٨٣	صورة تبين وحدة الصخور الدولوميتية والحد الفاصل بينها وبين وحدة الصخور الفتاتية الوسطى ومستويات الفواصل	٢٣-٨
١٨٢	شكل وردي للفواصل جنوب كازينو جونتفين	٢٤-٨

٥٦	خريطة جيولوجية عامة لمنطقة جبل المقطم (لوحة رقم ١)	١-٢-٣
٥٧	خريطة جيولوجية لمنطقة جبل المقطم (لوحة رقم ٢)	٢-٢-٣
٥٨	خريطة جيولوجية لمنطقة جبل المقطم (لوحة رقم ٣)	٣-٢-٣
٥٩	خريطة جيولوجية لمنطقة جبل المقطم (لوحة رقم ٤)	٤-٢-٣
٦٠	صورة قمر صناعي (لاندسات) عام ١٩٩٧ تبين الامتداد العمراني	٣-٣
٦٢	قطاع جيولوجي شمال غرب - جنوب شرق جبل المقطم	٤-٣
٦٢	قطاع جيولوجي شرق غرب - شرق جبل المقطم	٥-٣
٦٣	التتابع الطبقي والتغير السحني لمكون الجيوشي	٦-٣
٧٢	قطاع جيولوجي رأسي تجميعي للتتابع الطبقي لصخور المقطم	٧-٣
٧٣	خريطة جيولوجية تفصيلية لمنطقة الدويقة - فندق بلير	١-١-٤
٧٤	خريطة جيولوجية تفصيلية لمنطقة عين موسى	١-١-٤
٧٥	خريطة جيولوجية تفصيلية لمنطقة فندق بلير - فندق المقطم	١-١-٤
٧٦	خريطة جيولوجية تفصيلية لمنطقة فندق المقطم - مساكن الإيواء	١-١-٤
٧٧	قطاع جيولوجي رأسي لمكون المقطم بمنطقة الدويقة	٢-٤
٧٨	قطاع جيولوجي رأسي لمكون المقطم عند الحائط المنهار	٣-٤
٨٢	قطاع جيولوجي رأسي لمكون المقطم شمال بداية الطريق الصاعد	٤-٤
٨٢	قطاع جيولوجي رأسي لمكون الجيوشي عند الحائط المنهار	٥-٤
٨٣	قطاع جيولوجي رأسي لمكون الجيوشي شمال بداية الطريق الصاعد	٦-٤
٨٧	قطاع جيولوجي رأسي لمكون الجيوشي بالقرب من جبل الجيوشي	٧-٤
٨٨	قطاع جيولوجي رأسي لمكون المعادي بمنطقة جنوب شرق مساكن الحرفيين	٨-٤
٨٩	قطاع جيولوجي رأسي لمكون المعادي بمنطقة الدويقة	٩-٤
٩٠	قطاع جيولوجي رأسي بمنطقة الحائط المنهار	١٠-٤
٩١	قطاع جيولوجي رأسي للمنطقة شمال بداية طريق المقطم الصاعد	١١-٤
٩٢	قطاع جيولوجي رأسي لمكون المعادي بالقرب من فندق المقطم	١٢-٤
١٠٣	قطاع جيولوجي رأسي لمكون المعادي شرق فندق المقطم	١٣-٤
١٠٤	التغير الجانبي في وحدة الصخور الدولوميتية العليا	١٤-٤
١١١	التغير الجانبي في وحدة الصخور الفتاتية العليا	١٥-٤
١١١	الحد الفاصل بين وحدة الصخور الفتاتية الوسطى ووحدة الصخور الدولوميتية العليا	١٦-٤
١١١	إنتفاخ بعض طبقات الطفلة	١٧-٤
١١١	كهف في طبقة عين موسى	١٨-٤
١١١	كهف بأكمة طبقة عين موسى	١٩-٤
١١٢	كسر رأسي مفتوح في طبقة عين موسى	٢٠-٤
١١٢	إنزلاق صخري في طبقة عين موسى	٢١-٤
١١٢	تكوين الحفر والكهوف على امتداد الفواصل	٢٢-٤
١١٢	كسر متسع مردوم يؤدي إلى كهف	٢٣-٤

٢١٩	صورة غرب فندق المقطم تبين الفواصل المنتشرة بجرف الهضبة العليا	١٩-١٠	١٨٢	شكل وردي للفواصل على حافة أكمة الهضبة العليا شرق كازينو جونفين	٢٥-٨
٢٢٠	صور من أعلى الهضبة العليا تبين انفصال الكتل الكبيرة	٢٠-١٠	١٨٤	شكل وردي للفواصل والكسور عند حافة المحطة ١٣	٢٦-٨
٢٢٠	صورة تبين كسور انفصالية بالقرب من طريق الكورنيش	٢١-١٠	١٨٤	شكل وردي للفواصل والكسور عند حافة المحطة ١٤	٢٧-٨
٢٢٠	صورة للجرف الجنوبي الغربي ويلاحظ امتداد الكسور المتسعة في اتجاه المباني (طريق الكورنيش)	٢٢-١٠	١٨٤	شكل وردي للفواصل والكسور عند حافة المحطة ١٥	٢٨-٨
٢٢١	صورة تبين الجزء المنهار من طريق الكورنيش أمام شارع ١٠	٢٣-١٠	١٨٤	شكل وردي للفواصل والكسور عند حافة المحطة ١٦	٢٩-٨
٢٢١	صورة تبين الفواصل المتعامدة النشطة في طريق الكورنيش (لاحظ تحرك كتل الإسفلت)	٢٤-١٠	١٨٤	شكل وردي للفواصل والكسور عند حافة المحطة ١٧	٣٠-٨
٢٢١	امتداد الشقوق والفواصل بالطريق وتأثيرها على سور المبني	٢٥-١٠	١٨٧	صورة تبين مستوي فالق F 16	٣٢-٨
٢٢٣	كسور متسعة نشطة	٢٦-١٠	١٨٧	صورة تبين مستوي فالق F 17-1	٣٣-٨
٢٢٣	انهيار جزء كبير من طريق الكورنيش المحيط بالمدينة	٢٧-١٠	١٨٧	صورة تبين مستويات الانفصال شرق - غرب	٣٤-٨
٢٢٣	شروخ خطيرة بالمباني	٢٨-١٠	١٨٧	صورة تبين شدة التهشيم في طبقة عين موسى	٣٥-٨
٢٢٣	شروخ في سور جامع اللواء فتحي	٢٩-١٠	١٨٩	مساقط استريوجرافية للفواصل والكسور والشقوق المقاسة على حافة الهضبة (طبقة عين موسى)	٣٦-٨ الي
٢٢٤	قطاع صخري يوضح الفجوات التي تتكون في الحجر الجيري نتيجة الإذابة	٣٠-١٠	١٩٩	خريطة غطاء الأراضي / استخدامات أرض جبل المقطم	٤١-٨ ١-٩
٢٢٤	مراحل الإجهاد والانفعال لطبقة عين موسى	٣١-١٠	٢٠٢	الفوالق وتأثيرها في الهضاب الثلاث لجبل المقطم	١-١٠
٢٢٦	تكون الطيات بسبب انسياب الطفلة	٣٢-١٠	٢٠٤	خريطة لمناطق الخطورة بمنطقة جبل المقطم	٢-١٠
٢٢٦	تكون الفواصل النشطة	٣٣-١٠	٢٠٧	خريطة مخاطر بمنطقة جبل المقطم (تفصيلية)	٣-١٠
٢٢٦	انفصال الكتل الكبيرة بسبب الفواصل النشطة	٣٤-١٠	٢١٢	صورة تبين انفصال الكتل من جرف الهضبة	٤-١٠
٢٢٧	نموذج يبين المراحل المختلفة التي تؤدي إلى الانهيارات الصخرية	٣٥-١٠	٢١٢	صورة تبين تأثير النباتات وإتساع الفواصل	٥-١٠
٢٢٨	خريطة توضح مراحل تراجع الهضبة في ثلاثة أزمنة مختلفة	٣٦-١٠	٢١٢	صورة تبين أحد المنازل على جرف الهضبة ونمو الحشائش نتيجة تسرب الصرف الصحي	٦-١٠
٢٢٩	صورة تبين خطورة البناء في مجاري السيول - منشأة ناصر	٣٧-١٠	٢١٣	صورة تبين تسرب مياه الصرف الصحي	٧-١٠
٢٣١	صورة تبين كسور نشطة في منطقة تحجير قديمة	٣٨-١٠	٢١٣	صورة تبين تسرب مياه الصرف الصحي وانتفاخ طبقات الطفلة	٨-١٠
٢٣١	الحائط المنهار بعزبة الزبالين	٣٩-١٠	٢١٣	صورة تبين أحد المنازل (تحت الإنشاء) وتراجع الهضبة	٩-١٠
٢٤١	الحد الأدنى الآمن بالنسبة إلى قمة الجرف والذي يمكن إقامة المباني بداية منه	٤٠-١٠	٢١٥	صورة جوية للجزء الشمالي الغربي تبين أماكن تساقط الأحجار	١٠-١٠
			٢١٧	صورة تبين للجرف الجنوبي المطل على الهضبة الوسطى	١١-١٠
			٢١٧	صورة تبين هضبة المقطم العليا وإمتداد جذور النباتات والأشجار التي تساعد على انفصال الكتل الصخرية	١٢-١٠
			٢١٨	صورة تبين ماسورة صرف صحي وتسرب المياه منها وانتفاش الطفلة حولها	١٣-١٠
			٢١٨	صورة تبين مكان ماسورة مياه صرف صحي وانتفاخ طبقة الطفلة حولها	١٤-١٠
			٢١٨	صورة تبين نمو الأعشاب في فرع الوادي البلابية شرق مدينة البترول نتيجة الصرف الصحي	١٥-١٠
			٢١٨	صورة توضح تسرب المياه من خزان المياه مما أدى إلى نمو الأعشاب وتفتت الصخور	١٦-١٠
			٢١٩	صورة تبين آثار إنزلاق كتل صخرية على سطح طبقة الطفلة المشبعة بالمياه (الجرف الجنوبي الغربي)	١٧-١٠
			٢١٩	صورة تبين المنازل المقامة على المنحدرات وانزلاق الصخور حولها	١٨-١٠

